

# 補助点の記

調製 2006年3月14日

|       |                             |        |               |
|-------|-----------------------------|--------|---------------|
| 点名    | 2B319                       | 基準点コード | KG3332022B319 |
| 地区名   | 岡山県倉敷市地区                    | 測量年月日  | 2006年01月25日   |
| 作業機関名 | なんば・倉測・ケーエスシー共同企業体          | 作業責任者  | 岡邊慎治          |
| 所在地   | 倉敷市連島町鶴新田1026番5地先(市道串の山岡崎線) |        |               |
| 標識種類  | 鉾                           | 現況地目   | 公衆用道路         |
|       |                             | 測量方式   | 地上法           |
| 備考    |                             |        |               |

要図



現況写真

近景



遠景



# 補 助 点 成 果 表

岡山県倉敷市地区 ✓

市区町コード 33202 ✓

座標系 5 ✓

| 測点              | X座標           | Y座標          | 標高      | 地盤高 |
|-----------------|---------------|--------------|---------|-----|
| KG3332022B319 ✓ | -161466.157 ✓ | -55970.927 ✓ | 1.793 ✓ |     |